



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "ELECTROVIPRYAMITEL"

РОССИЯ, МОРДОВИЯ, г. САРАНСК, 430001, ул. Пролетарская, 126
RUSSIA, MORDOVIA, SARANSK, 430001, Proletarskaya Str, 126

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Тел: 8 (8342) 47-17-44; E-mail: elvpr.ic@yandex.ru

Исх. № 196
от «20» 10 2020г.

Генеральному директору
ООО "СКБ ЭП"
Екатериной О.Н.

Отзыв о микроомметре МИКО-10

Малогабаритный наручный микроомметр МИКО-10 производства компании "СКБ ЭП" был приобретен Испытательным Центром в июле 2019г. взамен миллиомметра Е6-18, точностные характеристики которого перестали удовлетворять условиям испытаний.

Используется МИКО-10 при проведении типовых, периодических, сертификационных испытаниях продукции выпускаемой ПАО «Электровыпрямитель» для:

- измерения электрического сопротивления заземления токоведущих частей доступных прикосновению;
- измерения электрического сопротивления постоянному току.

За время работы с прибором выявлены следующие положительные моменты:

- прибор компактный, имеет малый вес и несколько способов фиксации, в результате чего руки у испытателя остаются свободными, что необходимо для записи результатов измерений;
- в работе прибор простой и понятный, есть возможность сохранения результатов на компьютер;
- прибор внесен в Госреестр СИ РФ;
- хорошая автономность работы.

К недостатку можно отнести следующее. Во время работы прибор самопроизвольно отключается. Включать его приходится кнопкой включения, при этом уровень заряда находится в норме и не может служить причиной отключения прибора.

Начальник ИЦ
ПАО «Электровыпрямитель»

А.И. Крайнов

Исх. № 658 от 30.11.2020 г.

Начальнику ИЦ
ПАО «Электровыпрямитель»
А.И. Крайнову
Россия, Мордовия, г. Саранск, 430001,
ул. Пролетарская, 126
Тел.: 8 (8342) 47-17-44
E-mail: elvpr.ic@yandex.ru

Уважаемый Андрей Иванович!

Благодарим Вас за предоставление подробного отзыва об эксплуатации прибора МИКО-10 в Вашем Испытательном Центре. Рады, что прибор удобен и эффективен в процессе эксплуатации. Также мы передали Ваше замечание по работе прибора на производство и активно ищем возможную причину данной неполадки.

На данный момент, специалисты нашего Сервисного центра рекомендуют провести следующие действия: зарядить прибор в течении 3-4 часов, очистить архив, произвести 10-20 измерений в режиме однократного измерения и 10-20 измерений в режиме АВТО.

В ходе консультации с нашим техническим специалистом мы выяснили, что данная неисправность не является для вас критичной, и Вы довольны функционалом и техническими характеристиками МИКО-10, поэтому будем рады продолжению сотрудничества.

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам, которые проконсультируют по вопросам работы приборов.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Менеджер по рекламе

Исп.: Баринова Алиса Валерьевна
Младший маркетолог
+7 (812) 500 - 25 - 48 (доб. #288)
market1@skbpribor.ru



Л.О. Правдина